WT - Comandos Eletrônicos.

Parâmetros Básicos do inversor TOSHIBA VFS-11

Nome do parâmetro	Função	Ajuste padrão	Ajuste da WT
CNOd	Seleção do modo de comando	/	0
FNOd	Seleção do modo de ajuste de frequência	0	1
ACC	Tempo 1 de aceleração	10,0	1,8
dEC	Tempo 1 de desaceleração	10,0	1,8
FH	Máxima frequência	80,0	<i>60,0</i>
LIL	Limite superior da frequência	50/60	<i>60,0</i>
υL	Frequência de base	50/60	<i>60,0</i>
υLυ	Tensão da frequência nominal 1	* /	230
5r 1	Frequência de operação 1 (alta)	0,0	<i>60,0</i>
Sr2	Frequência de operação 2 (baixa)	0,0	5,0
Sr3	Frequência de operação 3 (velocidade de manutenção)	0,0	20,0
F I IO	Seleção da função sempre ativada 2	/	<i>D</i>
F I 16	Seleção do terminal 6 (S3)	8	1
F 130	Seleção do terminal de saida 1A (RY-RC)	4	14
F 132	Seleção do terminal de saida 3 (FLA-FLC)	10	27
F250	Frequência de inicial da frenagem CC	0,0	0,5
F25 I	Corrente de frenagem CC	50	90
F252	Tempo da frenagem	1,0	1,0
F304	Seleção de frenagem dinâmica	0	1
F305	Operação limite de sobretensão	2	1
F308	Resistência da frenagem dinâmica	*2	X
F309	Potência do resistor de frenagem dinâmica	*2	Х
F400	Auto-Tuning	0	2
F40 I	Ganho da frequência de escorregamento	50	100
F4 15	Corrente nominal do Motor de tração	*3	X
F4 17	Velocidade nominal do motor de tração	*3	X
F4 18	Coeficiente de resposta do controle de velocidade	40	100
F4 19	Coeficiente da estabilidade do controle de velocidade	20	50
F502	Curva de aceleração/Desaceleração 1	0	1

^{*1 : 230 (}Classe 240V), 460 (Classe 500V), 575V (Classe 600V)

Para realizar o Auto-tuner do motor basta colocar os dados de placa do mesmo nos parametros F415 e F417, e alterar também o parametro F400 para valor 2, feito isso na primeira partida ele irá fazer o auto ajuste do motor, e automaticamente o F400 volta a "0".

^{*2:} Os valores predefinidos variam dependendo da capacidade. Consulte a tabela da página 52 do manual do usuário.

^{*3:} Valores nominais da placa do motor.